

JAGERSBERGER Service und Werkstätten GmbH

Raiffeisenstraße 200
8041 Graz
E-Mail: service@jagersberger-automobil.at

Tel.: 0316 465555
Fax: 0316 465555 16

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Seite 1 / 3

Gutachten-Nr.: 34811804

(2) Kennzeichen:	G 154EC	Hubraum:	1685
Marke:	HYUNDAI	(4) KM-Stand:	148.547
Type:	VF	Zulassungsbesitzer:	Knöbl
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr:	KMHLC81UADU077421	Daten letztgültiges Gutachten:	Michael
(5) Fahrzeugklasse:	M1	KM-Stand:	126 553
Erstzulassung:	7/2014	Datum:	09.07.2019
		Gutachten-Nr.:	28430119
			Liebenauer Hauptstrasse 93b/43 AT - 8041 Graz

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze <i>Bemerkung: Bremsklötze vo erneuert</i>	schwerer Mangel	behoben
1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben <i>Bemerkung: Bremsscheiben vo erneuert</i>	schwerer Mangel	behoben
1.8 Bremsflüssigkeit <i>Bemerkung: Bremsflüssigkeit erneuert</i>	leichter Mangel	behoben
2.1.3 Zustand des Lenkgestänges/der Lenkgelenke <i>Bemerkung: Spurstangenendstück re erneuert</i>	schwerer Mangel	behoben
5.1.1 Achsen/Achskörper <i>Bemerkung: Vorder und Hinterachskörper angerostet</i>	leichter Mangel	

Prüfumfang gem. PBStV Anlage 6

JAGERSBERGER Service und Werkstätten GmbH

Raiffeisenstraße 200
8041 Graz
E-Mail: service@jagersberger-automobil.at

Tel.: 0316 465555
Fax: 0316 465555 16

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Seite 2 / 3

(2) Kennzeichen:	G 154EC	Hubraum:	1685	Gutachten-Nr.:	34811804
Marke:	HYUNDAI	(4) KM-Stand:	148.547		
Type:	VF	Zulassungsbesitzer:	Knöbl		
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr.:	KMHLC81UADU077421	Daten letztgültiges Gutachten:	Michael		
(5) Fahrzeugklasse:	M1	KM-Stand:	126 553		
Erstzulassung:	7/2014	Datum:	09.07.2019	Liebenauer Hauptstrasse 93b/43	
		Gutachten-Nr.:	28430119	AT - 8041 Graz	

Abgaswerte:	Absorptionsbeiwert:	m ⁻¹	Grenzwert lt. Hersteller:	0,51	m ⁻¹
	Abregeldrehzahl:	min ⁻¹			
Gewichte/Bremswerte	<i>Betriebsbremse</i>		<i>Feststellbremse</i>		<i>Abbremsung</i>
Achse	Achslast	Li Wirkung(kN)Re	Li Wirkung(kN)Re	BBA	%
1		2,84 2,75	2,00 2,00	FBA	60,12
2		2,31 2,41		HBA	23,33
				HBA=Ein Kreis d.BBA	29,51
				Mit Eigengewicht	
	Prüfgewicht (t):		1,748		
Werte vor der Behebung	Bremsfl.: H2O%:		Bremsfl.: Siedep°C: 245		
			Bremsfl.: Siedep°C: 174		

(10) Bemerkung: Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs und Betriebsicherheit leichter Mangel

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr: **WVZ9795**

(8) Nächste Begutachtung: 07.2021
(3) Prüfort / Druckdatum / Zeit: Graz, 09.07.2020 09:02
EBV-Nr.: 30383 Prüf-Gutachten
(9) Erstellt durch: Norbert Zotter
(9) Prüfstelle: ST-G0931 - Jagersberger Graz

Begutachtungsstelle-Nr.
ST-G 0931
JAGERSBERGER
Jagersberger Service und Werkstätten GmbH
A-8041 Graz, Raiffeisenstrasse 200

(9) Unterschrift Prüfer

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes gem. Anhang II dieser Richtlinie.

Karosserieblatt zum EBV Gutachten 30383

Seite 3 / 3


Gutachten-Nr.: 34811804

(2) Kennzeichen: G 154EC
Marke: HYUNDAI
Type: VF
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr: KMHLC81UADU077421
(5) Fahrzeugklasse: M1
Erstzulassung: 7/2014

Hubraum: 1685
(4) KM-Stand: 148.547
Zulassungsbesitzer: Knöbl

Daten letztgültiges Gutachten: Michael
KM-Stand: 126 553
Datum: 09.07.2019
Gutachten-Nr.: 28430119

Liebenauer Hauptstrasse 93b/43
AT - 8041 Graz



5.1.1 Achsen/Achskörper

Bemerkung: Vorder und Hinterachskörper angerostet

leichter Mangel